


アイ21 チャージ H3-120J

● 各部名称



● 使用方法

- ① 背面にあるON/OFFスイッチをONに入れてください。
- ② 周囲が暗くなると自動的に発光を開始します。
(周囲が明るくなると自動的に発光を停止します。)
※照度センサーで自動的に感知します。

・ 緊急発光モード

電池残量が少なくなると、通常発光よりも輝度を落とした緊急発光モードに切り替わります。速やかに充電してください。
※中央のLEDのみ発光します。

・ 電池残量判別機能

モニターランプにて充電状態の確認が可能です。

モニターランプ発光状態	電池残量
緑点滅	良好
黄点滅	不足
赤点滅	要充電

電源スイッチをONにすることで確認できます。

● 管理方法

- ・ 使用時以外は電源スイッチは必ずOFFにして保管してください。
- ・ ご使用になられない場合は、最低でも半年に1度は充電してください。
- ・ 再使用するときは、専用充電器で充電後ご使用ください。
- ・ **専用充電器での充電時間 約8時間（最大）**
- ・ **製品の品質維持のため、購入から2～3年毎のバッテリー交換を推奨しております。**

● 注意事項

- ・ 水につけたり、高圧の水をかけないでください。
- ・ 製品を高い所から落とす等、強い衝撃を与えないでください。
- ・ 分解や改造をしないでください、守らないと破損や故障の原因となります。

● オプション

- ・ リン酸鉄電池専用充電器

H3JT-25DT

最大25個を強制充電が可能な専用充電器となります。